

別紙「恩田運動公園の概要」

1. 公園の概要

公 園 面 積	10.8ha	公 園 種 別	運動公園	都市計画決定年月日	S31.10.19
---------	--------	---------	------	-----------	-----------

2. 対象施設の概要

名 称		依田翁記念体育館	恩 田 運 動 公 園			
			陸上競技場	水泳プール	野球場	補助競技場
建 設 年 度		昭和34年(1959年)	昭和15年(1940年)	昭和33年(1958年)	平成10年(1998年)	昭和45年(1970年)
住 所		恩田町四丁目1番1号	恩田町四丁目1番2号	恩田町四丁目1番3号	恩田町四丁目1番4号	恩田町四丁目1番
敷 地	敷 地 面 積	11,310.12 m ²	23,000.00 m ²	20,000.00 m ²	21,760.00 m ²	8,500.00 m ²
	都市計画区域	内	内	内	内	内
	防 火 地 域	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし	指定なし
	その他の区域	法22条	法22条	法22条	法22条	法22条
	用 途 地 域	準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域	準工業地域
	容 積 率	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %
	建 べ い 率	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
	都 市 施 設	－	公園・緑地	公園・緑地	公園・緑地	公園・緑地
建 物 1	名 称	①依田翁記念体育館	③本部席	⑤本館	⑦本館	⑨倉庫・便所
	建 設 年 度	昭和34年(1959年)	不明(1963年)	昭和33年(1958年)	平成10年(1998年)	昭和53年(1978年)
	延 べ 面 積	7,784.58 m ²	416.53 m ²	1,124.99 m ²	10,587.94 m ²	22.12 m ²
	構 造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	コンクリートブロック造	鉄筋コンクリート造	コンクリートブロック造
	経 過 年 数	58 年	54 年	59 年	19 年	39 年
建 物 2	名 称	②倉庫	④倉庫・便所	⑥ポンプ室	⑧スコアボード	
	建 設 年 度	平成22年(2010年)	平成元年(1989年)	昭和33年(1958年)	平成10年(1998年)	
	延 べ 面 積	16.12 m ²	80.97 m ²	109.09 m ²	273.10 m ²	
	構 造	スチール製	鉄筋コンクリート造	コンクリートブロック造	鉄骨造	
	経 過 年 数	7 年	28 年	59 年	19 年	
利 用 件 数	平 成 26 年 度	3,422 件	206 件	264 件	3,664 件	1,188 件
	平 成 27 年 度	3,773 件	316 件	304 件	4,047 件	942 件
	平 成 28 年 度	3,674 件	383 件	320 件	4,318 件	920 件
	平 成 29 年 度	3,559 件	326 件	390 件	3,798 件	959 件
	4 年 間 平 均	3,607 件	308 件	320 件	3,957 件	1,002 件
利 用 者 数	平 成 26 年 度	49,634 人	7,319 人	19,843 人	49,757 人	13,236 人
	平 成 27 年 度	58,720 人	10,476 人	20,962 人	74,491 人	12,942 人
	平 成 28 年 度	71,224 人	14,166 人	31,963 人	86,775 人	15,063 人
	平 成 29 年 度	58,567 人	12,578 人	29,831 人	82,652 人	17,121 人
	4 年 間 平 均	59,536 人	11,135 人	25,650 人	73,419 人	14,591 人
主 な 利 用 種 目		・バレー ・ソフトバレー ・バスケット ・バドミントン ・卓球 など	・陸上競技 (専用利用(大会等) 以外は開放施設として おり中・高生の日常的な練習の場 となっている)	・水泳 (幼稚園、保育園の 利用が多い)	・軟式野球 ・硬式野球 ・スポーツジム ・ダンス など	・フットサル ・グラウンドゴルフ など

3. 各施設の課題

公 園 全 体	依田翁記念体育館	恩田運動公園			
		陸上競技場	水泳プール	野球場	補助競技場
生長した樹木の根により、アスファルトの亀裂、側溝や縁石の破損、隣接地などへの影響が生じている。 大会実施時には、駐車場が不足し、園内に駐車している。	大きい大会を実施するには、面積が不足。(要サブアリーナ) 観覧席がバリアフリーとなっていない。	全体の老朽化が進んでいる。 4種公認に必要な備品の更新が必要。 排水管の老朽化等により、水はけが悪くなっている。 (掘り下げた敷地のため)	全体の老朽化が進んでいる。 ・循環器の更新 ・プールサイドの不陸 ・管理棟 など	築後20年を迎えるため、防水・塗装などの改修が必要。 クッション性のあるラバーフェンスなど更新が必要。 設備関係を更新する必要がある。	照明、フェンス等の付帯設備が老朽化している。